FARU, SL C/ Tarento, nave 5 (PLA-ZA) 50197 Zaragoza



Tel.: +34 976 463 737
Fax: +34 976 503 732
Email: tecnico@faru.es
http: www.faru.es

Procedimiento de limpieza de equipos de Protección Individual contra caídas.

- Se pueden lavar tanto a mano como en la lavadora.
- Temperatura del agua no superior a 40°C
- Utilización de detergentes domésticos comunes para textiles
- NO emplear ningún disolvente
- NO limpiar en seco
- NO emplear blanqueadores
- NO utilizar los equipos todavía húmedos
- NUNCA secar en una secadora
- Secar lejos de fuentes de calor
- Secar lejos del sol directo
- NO planchar

Indicaciones especiales para absorbedores de energía

- NO sumergir el absorbedor de energía bajo el agua.
- Limpiar el absorbedor a mano.

Almacenamiento

Los equipos de protección individuales contra caídas han de almacenarse envuelto y sin apretar, en un lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de luz, radiación UV, arena, objetos cortantes, temperaturas extremas y sustancias corrosivas.

Antes de su primera utilización, los equipos se han de conservar en su embalaje original

Transporte

Los equipos de protección individuales contra caídas deben ser transportados en contenedores o bolsas de manera que se protejan de daños físicos o de humedad

Fdo. Carlos Salazar Gerente.