

FICHA TÉCNICA

Arnés P51E elástico autom. Para electricistas
Ref. P51EIS



Descripción

Arnés con aislamiento, especial para electricistas. Con las hebillas y conectores debidamente aislados. Es igual que el modelo P51-E estándar pero con aislamientos especiales en las partes metálicas.

Cinta elástica en toda la parte superior del arnés que añade confort, estabilidad y libertad de movimientos. Cinturón de posicionamiento totalmente acolchado, ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglútea. Nuevas hebillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura, que sustituyen a las clásicas hebillas. Muy fácil de quitar y poner. Siete anillos para colgar todas las herramientas. Cinturón termoformado con relleno de algodón. Peso: 1790 gr (Talla M-XL).

Campo de aplicación

Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura especialmente para electricistas.

Mantenimiento

Desechar el arnés en caso de caída. Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo. Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas). Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor. Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732



EN 361
EN 358

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC