

FICHA TÉCNICA

faru
Arnés P30 Soldador
Ref. P30N




Descripción

Arnés de seguridad con enganche dorsal y esternal. Fabricado con cinchas de aramida-poliester. Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea. Incluye bolsa porta-arnés. Además existe también un chaleco de tejido ignífugo con bolsillos portaherramientas que se puede adquirir como complemento para este arnés o para cualquiera de los otros (ref. C427).

Campo de aplicación

Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura especialmente en trabajos con soldadura.

Datos técnicos:



W (peso) 1000 gr.

Cm	M-XL
A	75-120
B	-
C	50-80
H	55-80

EN 361

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Mantenimiento

Desechar el arnés en caso de caída. Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo. Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas). Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor. Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732